



PRDA1B



PRDA1G



PRDA1R



PRDA 1F  
25. 40A



PRDA 1F  
60. 80A

| Order Information<br>訂單編號 | Phase<br>相數 | Series<br>系列 | Load Voltage<br>額定電壓 | Load Current<br>額定電流 | Signal<br>信號 | Option<br>選擇 | Output Voltage<br>使用輸出電壓 | Control Mode<br>控制方式 | Ambient<br>使用週圍環境         | Weight<br>重量<br>Kg | Dimension<br>L : W : H |
|---------------------------|-------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|
| PRDA1F 440 040            | 1           | 1F           | AC 440V              | AC 40A               | DC 4-20mA    |              | 0~100%                   | Zero Angle           | 90% RH below<br>-10~50 °C | 1.10               | 160x120x100            |
| PRDA1F 440 060            | 1           | 1F           | AC 440V              | AC 60A               | DC 1~5V      |              |                          |                      |                           | 1.30               | 180x125x115            |
| PRDA1F 440 080            | 1           | 1F           | AC 440V              | AC 80A               |              |              |                          |                      |                           | 1.50               | 210x125x120            |
| PRDA1G 440 100            | 1           | 1G           | AC 440V              | AC 100A              | DC 4-20mA    |              | 0~100%                   | Zero Angle           | 90% RH below<br>-10~50 °C | 0.00               | 360x180x150            |
| PRDA1G 440 120            | 1           | 1G           | AC 440V              | AC 120A              | DC 1~5V      |              |                          |                      |                           | 0.00               | 360x180x180            |
| PRDA1G 440 160            | 1           | 1G           | AC 440V              | AC 160A              |              |              |                          |                      |                           | 0.00               | 360x180x225            |
| PRDA1G 440 200            | 1           | 1G           | AC 440V              | AC 200A              | DC 4-20mA    |              | 0~100%                   | Zero Angle           | 90% RH below<br>-10~50 °C | 9.10               | 480x185x250            |
| PRDA1G 440 300            | 1           | 1G           | AC 440V              | AC 300A              | DC 1~5V      |              |                          |                      |                           | 0.00               | 000x000x000            |
| PRDA1G 440 500            | 1           | 1G           | AC 440V              | AC 500A              |              |              |                          |                      |                           | 0.00               | 000x000x000            |
| PRDA1B 220 025            | 1           | 1B           | AC 220V              | AC 25A               | DC 4-20mA    |              | 0~100%                   | Zero Angle           | 90% RH below<br>-10~50 °C | 1.00               | 150x75x136             |
| PRDA1B 220 040            | 1           | 1B           | AC 220V              | AC 40A               | DC 1~5V      |              |                          |                      |                           | 1.80               | 150x80x136             |
| PRDA1B 220 060            | 1           | 1B           | AC 220V              | AC 60A               |              |              |                          |                      |                           | 2.10               | 150x80x180             |
| PRDA1B 220 080            | 1           | 1B           | AC 220V              | AC 80A               | DC 4-20mA    |              | 0~100%                   | Zero Angle           | 90% RH below<br>-10~50 °C | 2.40               | 210x80x120             |
| PRDA1B 220 100            | 1           | 1B           | AC 220V              | AC 100A              | DC 1~5V      |              |                          |                      |                           | 2.60               | 250x80x136             |
| PRDA1B 380 025            | 1           | 1B           | AC 380V              | AC 25A               |              |              |                          |                      |                           | 1.00               | 150x75x136             |
| PRDA1B 380 040            | 1           | 1B           | AC 380V              | AC 40A               | DC 4-20mA    |              | 0~100%                   | Zero Angle           | 90% RH below<br>-10~50 °C | 1.80               | 150x80x136             |
| PRDA1B 380 060            | 1           | 1B           | AC 380V              | AC 60A               | DC 1~5V      |              |                          |                      |                           | 2.10               | 150x80x180             |
| PRDA1B 380 080            | 1           | 1B           | AC 380V              | AC 80A               |              |              |                          |                      |                           | 2.40               | 210x80x120             |
| PRDA1B 380 100            | 1           | 1B           | AC 380V              | AC 100A              | DC 4-20mA    |              | 0~100%                   | Zero Angle           | 90% RH below<br>-10~50 °C | 2.60               | 250x80x136             |
| PRDA1B 440 025            | 1           | 1B           | AC 440V              | AC 25A               | DC 1~5V      |              |                          |                      |                           | 1.00               | 150x75x136             |
| PRDA1B 440 040            | 1           | 1B           | AC 440V              | AC 40A               |              |              |                          |                      |                           | 1.80               | 150x80x136             |
| PRDA1B 440 060            | 1           | 1B           | AC 440V              | AC 60A               | DC 4-20mA    |              | 0~100%                   | Zero Angle           | 90% RH below<br>-10~50 °C | 2.10               | 150x80x180             |
| PRDA1B 440 080            | 1           | 1B           | AC 440V              | AC 80A               | DC 1~5V      |              |                          |                      |                           | 2.40               | 210x80x120             |
| PRDA1B 440 100            | 1           | 1B           | AC 440V              | AC 100A              |              |              |                          |                      |                           | 2.60               | 250x80x136             |
| PRDA1R 220 025            | 1           | 1R           | AC 220V              | AC 25A               | DC 4-20mA    |              | 0~100%                   | Zero Angle           | 90% RH below<br>-10~50 °C | 0.00               | 180x80x150             |
| PRDA1R 220 040            | 1           | 1R           | AC 220V              | AC 40A               | DC 1~5V      |              |                          |                      |                           | 0.00               | 180x105x180            |
| PRDA1R 220 060            | 1           | 1R           | AC 220V              | AC 60A               |              |              |                          |                      |                           | 0.00               | 210x105x180            |
| PRDA1R 220 080            | 1           | 1R           | AC 220V              | AC 80A               | DC 4-20mA    |              | 0~100%                   | Zero Angle           | 90% RH below<br>-10~50 °C | 0.00               | 210x105x180            |
| PRDA1R 220 100            | 1           | 1R           | AC 220V              | AC 100A              | DC 1~5V      |              |                          |                      |                           | 0.00               | 230x105x180            |
| PRDA1R 380 025            | 1           | 1R           | AC 380V              | AC 25A               |              |              |                          |                      |                           | 0.00               | 180x80x150             |
| PRDA1R 380 040            | 1           | 1R           | AC 380V              | AC 40A               | DC 4-20mA    |              | 0~100%                   | Zero Angle           | 90% RH below<br>-10~50 °C | 0.00               | 180x105x180            |
| PRDA1R 380 060            | 1           | 1R           | AC 380V              | AC 60A               | DC 1~5V      |              |                          |                      |                           | 0.00               | 210x105x180            |
| PRDA1R 380 080            | 1           | 1R           | AC 380V              | AC 80A               |              |              |                          |                      |                           | 0.00               | 210x105x180            |